

Mattighofen, 23.09.2020

## Unbedenklichkeitsbescheinigung

für das Fahrzeug HQV 401 (Vitpilen 401)  
mit der Genehmigungsnummer e1\*168/2013\*00064\*00

Seitens der Fa. KTM AG bestehen keine Bedenken, am oben genannten Fahrzeug die nachfolgenden Teile zu verbauen.

- **Lenkerumbaukit 28502960044:**

19	2800103403301S	Gabelbrücke oben	upper triple clamp	1	-
18	2800103203301S	Gabelbr. u. kpl. X=33mm	l. triple-cl. cpl X=33mm	1	-
17	014579080301S	Zyl Schraube ISO14579-M8x30-8.8-MK schw	screw ISO 14579-M8x30-8.8-MK black	4	Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
16	5640104200030	Scheibe 10.5x32x2	---	4	EN 10131 oder Stahl EN 10130 DC01 Am
15	2800200103333	Lenker L=785mm, Dk=25.4mm kpl.	Handlebar L=785mm, Dk=25.4mm cpl.	1	-
14	2800103900033	Lenkeraufnahme	handle holder bottom	1	-
13	2800103800033	Lenkerklemmbrücke	handle holder top	1	-
12	90511049000	KUPPLUNGSSCHALTER	SWITCH CLUTCH	1	-
11	61002004000	Vibrationsdämpfer Duke 990	-	2	siehe Text
10	61001041000	Distanzrohr 10.2x12x38 05	---	2	1.0038 (S235JR) Rohr 12x1
9	56401040000	Gummibüchse	---	4	EPDM 70 Shore A
8	49009082000	Stoverflanschmutter M10 SW 15	---	2	Stahl Festigkeitsklasse 8
7	28502039000	Festgriff Links ohne Heizung	-	1	-
6	28042003000	Bremsleitung Bremspumpe-ABS-Modulator	-	1	-
5	28011070000	Lichtschalter Links	-	1	-
4	28011012044	E-Gas kpl ohne Griffheizung	-	1	-
3	28002090000	Kupplungsseilzug Svartpilen	JU161201	1	-
2	0984100707	Zyl.Schr.DIN7984 - M10x70 10.9	---	2	Stahl
1	0912060653	Zylinderschraube DIN 912 - M 6 x 65 - 8.8	-	2	St
POS	Artikelnummer ITEM NUMBER	Bezeichnung (deutsch) DESCRIPTION (GERMAN)	Bezeichnung 2 (englisch) DESCRIPTION 2 (ENGLISH)	Stk. QTY	Werkstoff MATERIAL

Für den Umbau übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

**ERICH KERN**  
TEAM LEADER HOMOLOGATION  
RESEARCH & DEVELOPMENT